



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ И
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ
СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ
И ТУПЫМИ УГЛАМИ**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 11533—75

Издание официальное



**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

БЗ 6—92

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ
ДУГОВАЯ СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ПОД ОСТРЫМИ
И ТУПЫМИ УГЛАМИ**

**ГОСТ
11533—75***

Основные типы, конструктивные элементы и размеры
Automatic and semiautomatic submerged arc welding.
Acute and blunt weld joints.
Main types, design elements and dimensions

Взамен
ГОСТ 11533—65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР
от 12 декабря 1975 г. № 3880 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта от 16.05.91 № 695 снято ограничение срока

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры соединений конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, выполняемых автоматической и полуавтоматической дуговой сваркой под флюсом с расположением свариваемых деталей под острыми и тупыми углами.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

А — автоматическая дуговая сварка под флюсом;

Ас — автоматическая дуговая сварка под флюсом на стальной подкладке;

Апш — автоматическая дуговая сварка под флюсом с предварительным наложением подварочного шва;

П — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом;

Пс — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом на стальной подкладке;

Ппш — полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом с предварительным наложением подварочного шва.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена





© Издательство стандартов, 1975



© Издательство стандартов, 1993

* Переиздание (июнь 1993 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в мае 1991 г. (ИУС 8—91)

Таблица 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Без скоса кромок	Односторонний на съёмной или стальной остающейся подкладке		Ас; Пс	2—12 14—30	179—91 135—91	У1
	Двусторонний		А; П	2—20	179—136	У2	

Продолжение табл. 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей, град	Условное обозначение сварного соединения
Угловое	Со скосом одной кромки	Односторонний на съёмной или стальной подкладке		Ас; Пс	8—30	179—136	УЗ
		Двусторонний		А; П	14—20	179—136	У4
				Апп; Ппп	8—30 8—20	179—136 89—45	

Продолжение табл. 1



Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей, град	Условное обозначение сварного соединения
	С двумя скосами одной кромки	Двусторонний		А; П	20—30 20—40	179—165 89—75	У5
	С двумя скосами одной кромки и одним скосом другой кромки	Двусторонний		Пш; Апш	20—30 20—40	179—165 89—75	
				А; П; Апш; Пшш	20—60	179—136	У6

Условное



Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей, β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний		А; П	3—40	91—175	Т1
		Двусторонний		Аш; Пш	3—40	91—135	Т2



Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Со скосом одной кромки	Односторонний		А; П	3—40	89—45; 91—135	Т3
		Двусторонний		А; П Апш; Ппш	3—40	89—45; 91—135	Т4


Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей, β , град	Условное обозначение сварного соединения
Тавровое	Со скосом одной кромки	Односторонний		А; П	8—42	91—134	Т5
		Двусторонний		Аш; Пшш	8—42	91—134	Т6

Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей, β , град	Условное обозначение сварного соединения
	С двумя скосами одной кромки	Двусторонний		А; П; Апш; Ппш	16—40	91—100; 89—80	Т7
	С двумя несимметричными скосами одной кромки	Двусторонний		А; П; Апш; Ппш	16—40	79—70; 101—110	Т8

Тавровое

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения подготовленных кромок и выполненного шва	Обозначение способа сварки	Толщина свариваемых деталей, мм	Угол соединения деталей, β , град	Условное обозначение сварного соединения
	С двумя криволинейными скосами одной кромки	Двусторонний		А; П	30—60	89—75; 91—105	T9

Тавровое

4. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2—23.

Примечание. При применении специальных способов автоматической сварки под флюсом допускается изменение размера e по сравнению с указанным в табл. 2—23.

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У1	<p>$s_1 \geq 0.7s$</p>		Ас; Пс	От 2 до 3
				Св. 3 до 4
				Св. 4 до 6
				Св. 6 до 8
				Св. 8 до 10
				Св. 10 до 12
				Св. 12 до 16
				Св. 16 до 20
Св. 20 до 24				
Св. 24 до 30				
Разме				

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У2	<p>$s_1 \geq 0.7s$</p>		А; П	От 2 до 3
				Св. 3 до 4
				Св. 4 до 5
				Св. 5 до 6
				Св. 6 до 9
				Св. 9 до 14
Св. 14 до 20				

р ы, мм



Таблица 2



e, не более			α, град	т, не менее	b		g	
β, град					Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.
179—160	159—136	135—91						
12	14	2s+3	180—β	8	0,5	+1,0	1,5	±1,0
17	19				2,0	±1,0		
21	23							
26	28			15	3,0	2,0		
28	30							
—		1,8s	20	4,0	±1,5	2,5	+1,0 —1,5	
		1,4s						
		1,2s						
		1,15s						

р ы, мм

Таблица 3

e=e ₁ , не более		e, не более		e ₁ ±3		α, град	b		g=g ₁						
β, град							Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.					
179—170	169—160	159—136	169—160	159—136											
10		7	6	180—β	0	+0,5	1,5	±1,0							
12									9	8	+0,8	2,0	±1,5		
14		14	12											2,5	+1,0 —2,0
19	0,4s±12														
	0,4s+10														
23	0,6s+10	18	16												
26															

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Разме
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У2	 <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		Ашш; Пшш	<p>От 2 до 3</p> <hr/> <p>Св. 3 до 4</p> <hr/> <p>Св. 4 до 5</p> <hr/> <p>Св. 5 до 9</p> <hr/> <p>Св. 9 до 14</p> <hr/> <p>Св. 14 до 30</p>

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Разме
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У3	 <p>$\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$</p> <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		Ас; Пс	<p>От 8 до 10</p> <hr/> <p>Св. 10 до 14</p> <hr/> <p>Св. 14 до 16</p> <hr/> <p>Св. 16 до 20</p> <hr/> <p>Св. 20 до 24</p> <hr/> <p>Св. 24 до 30</p>

р, мм



Таблица 4



e, не более		β , град	e_1	α , град	b		g=g ₁	
179—136	135—120				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
119—91	89—61							
10	s+5	1,1s+5	—	—	0,5	±0,5	1,5	±1,0
12	s+7				1,0	2,0	±1,0	2,0
14		s+8	4	180— β	90— β			
—	s+10					1,1s+4	1,8s+3	9±2

р, мм

Таблица 5

e, не более	β , град	α , град	l, не менее	m, не менее	b		g					
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.				
179—136												
1,8s+4	$\alpha - (180 - \beta)$		3	13	2	±1,0	1,5	±1,0				
1,8s+6							2,0	+1,0 -1,5				
1,5s+5							4	15	3	±1,5	2,5	+1,0 -2,0
1,5s									4			
s+6							6	20	5	±1,5	2,5	+1,5 -2,0
s+4												

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У4	 <p>$\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$</p> <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		А; П	От 14 до 16 Св. 16 до 18 Св. 18 до 20 Св. 20 до 22 Св. 22 до 24

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
У4	 <p>$\alpha = 50^\circ \pm 5^\circ$</p>		Апш; Пнш	От 8 до 10 Св. 10 до 14 Св. 14 до 16

ры, мм

Таблица 6

$e=e_1$ не более	β , град	α_1 , град	b		$g=g_1$	
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
$s+3$					2,0	+1,0 —1,5
$s+6$		$\alpha-(180-\beta)$	0	+1	2,5	+1,0 —2,0
$s+4$						



ры, мм

Таблица 7

e , не более		e_1		α_1 , град		b		$g=g_1$	
β , град						Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
179—136	89—45	Св. 90	До 90	Св. 90	До 90				
$1,5s+3$		9 ± 2	4	$\alpha-(180-\beta)$	$\alpha-(90-\beta)$	2	± 2	2,0	+1,0 —1,5
$1,2s+3$	$1,5s+3$		5						
			6					2,5	+1,0 —2,0

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		

У4



Апш;
Ппш



Св. 16 до 20

Св. 20 до 24

Св. 24 до 30

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			

У5



А; П

От 20
до 26

$\frac{s-6}{2}$

р ы, мм

Продолжение табл. 7

e, не более		e ₁		α ₁ , град		b		g=g ₁	
β, град						Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
179—136	89—45	Св. 90	До 90	Св. 90	До 90				
1,2s	1,5s+2	9±2	6	α-(180-β)	α-(90-β)	2	±2	2,5	+1,0 -2,0
s	—		—						

р ы, мм

Таблица 8

e=e ₁		e		e ₁		α ₁ α ₂ α ₁ α ₂				b		g=g ₁			
не более						град				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
β, град															
179—175	89—85	174—170	84—80	169—165	79—75	174—170	84—80	169—165	79—75	Св. 90	До 90	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
s+2	0,8s+5	0,7s+5	s+10	1,3s+8	α-(180-β)	α+(180-β)	α-(90-β)	α+(90-β)	0	+1	2				

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
У5			А; П	Св. 26 до 40	$\frac{s-6}{2}$

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно

Разме

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
У5			Апш; Ппш	От 20 до 24 Св. 24 до 26 Св. 26 до 28	$\frac{s-6}{2}$

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		s	h
У5	<p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		Апш; Ппш	Св. 28 до 30	$\frac{s-6}{2}$
				Св. 30 до 40	

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		s	$h = h_1$
У6	<p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		А; П	От 20 до 40	$\frac{s-6}{2}$
				Св. 40 до 60	

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно

ры, мм

Продолжение табл. 9

e						e_1	α_1	α_2	α_1	α_2	b	$g=g_1$																																																																	
не более						± 2	град				Номин. Пред. откл.	Номин. Пред. откл.																																																																	
β , град						179—175	89—85	174—170	84—80	169—165			79—75	179—165	89—75	Св. 90	До 90																																																												
$s+4$											$0,8s+5$							$0,7s+5$						14						5						$\alpha - (180 - \beta)$						$\alpha + (180 - \beta)$						$\alpha - (90 - \beta)$						$\alpha + (90 - \beta)$						0						+1						2,5					

$$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{2}$$

ры, мм

Таблица 10

$e=e_1$, не более	α_1 , град	$\alpha_2=\alpha_3$, град	b		$g=g_1$	
β , град			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
179—136						
$0,8s+2$	$\alpha - (180 - \beta)$	$\frac{\alpha}{2} + (90 -$	0	+4	2,5	+1,0 -2,0
$0,75s$		$-\frac{\beta}{2})$				

$$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{2}$$

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Размер	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		s	h
У6			Апш; Ппш	От 20 до 26 <hr/> Св. 26 до 36 <hr/> Св. 36 до 40 <hr/> Св. 40 до 50 <hr/> Св. 50 до 60	$\frac{s-6}{2}$

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно
Размер

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
Т1			А; П	От 3 до 4 <hr/> Св. 4 до 6 <hr/> Св. 6 до 10 <hr/> Св. 10 до 16 <hr/> Св. 16 до 20 <hr/> Св. 20 до 30 <hr/> Св. 30 до 40

Примечание. Размер e относится к нерасчетным швам. Для расчетных

р, мм

Таблица 11

e, не более	e, ±2	α ₁ , град	α ₂ =α ₃ , град	b		g=g ₁	
				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
179-136							
0,8s+2	16	α-(180-β)	$\frac{\alpha}{2} + \left(90 - \frac{\beta}{2}\right)$	0	+4	2,5	+1,0 -2,0
	17						
	19						
0,75s	20						
	25						

$$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{2}$$



р, мм

Таблица 12



e, не более					α, град	b		g, не менее	
β, град						Номин.	Пред. откл.	β, град	
91-100	101-110	111-120	121-135	136-175				175-136	135-91
4	6				β-90	0	+1,0	1,5±1,0	3
5	8								
6	0,4s+7	0,6s+7	0,9s+7	1,1s+5					
8							+1,5	2+1,0 -1,5	5
9									
0,5	0,35s								

швов e устанавливается при проектировании.

Разме

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения									
T2	 <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		Апш; Ппш	<table border="1"> <tr><td>От 3 до 5</td></tr> <tr><td>Св. 5 до 9</td></tr> <tr><td>Св. 9 до 14</td></tr> <tr><td>Св. 14 до 20</td></tr> <tr><td>Св. 20 до 24</td></tr> <tr><td>Св. 24 до 30</td></tr> <tr><td>Св. 30 до 40</td></tr> </table>	От 3 до 5	Св. 5 до 9	Св. 9 до 14	Св. 14 до 20	Св. 20 до 24	Св. 24 до 30	Св. 30 до 40
От 3 до 5											
Св. 5 до 9											
Св. 9 до 14											
Св. 14 до 20											
Св. 20 до 24											
Св. 24 до 30											
Св. 30 до 40											

Разме

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения							
T3	 <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		А; П	<table border="1"> <tr><td>От 3 до 4</td></tr> <tr><td>Св. 4 до 5</td></tr> <tr><td>Св. 5 до 10</td></tr> <tr><td>Св. 10 до 16</td></tr> <tr><td>Св. 16 до 40</td></tr> </table>	От 3 до 4	Св. 4 до 5	Св. 5 до 10	Св. 10 до 16	Св. 16 до 40
От 3 до 4									
Св. 4 до 5									
Св. 5 до 10									
Св. 10 до 16									
Св. 16 до 40									

Примечание. Размер e относится к нерасчетным швам. Для рас-

р ы, мм

Таблица 13

е, не более					е', не менее	α ₁ , град	b		g	
β, град							Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
91—100	101—110	111—120	121—130	131—135						
4	6				4	β—90	2	±2	3	±2
5	8				5				4	
6	0,4s+7	0,6s+7	0,9s+7	1,1s+5	6				5	
8					8				6	
0,5s					10				7	
						8				
						9				

р ы, мм

Таблица 14

е, не менее		α ₁ , град		α, град	b	
β, град		Св. 90	До 90		Номин.	Пред. откл.
89—45	91—135					
3	5	β—90	90—β	β	0	+0,8
4	7					+1,0
5	9					+1,5
0,35s	0,5s					

четных швов е устанавливается при проектировании.

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T4	<p>$s_1 \geq 0.7s$</p>		A; П	От 3 до 4 Св. 4 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 16 Св. 16 до 40

Примечание. Размеры e и e_1 относятся к нерасчетным швам. Для рас-
Разме

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
T4	<p>$s_1 \geq 0.7s$</p>		Апш; Ппш	От 3 до 4 Св. 4 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 16 Св. 16 до 40

Примечание. Размеры e и e_1 относятся к нерасчетным швам. Для рас-

р ы, мм

Таблица 15

$e=e_1$ ± 1		α_1 , град		α_1 , град	g_1 , не менее	b		
β , град						Номи- нал.	Пред- откл.	
89—45	91—135	Св. 90	До 90					
5		$\beta-90$	$90-\beta$	β	3	0	+0,8	
								+1,0
7							4	
16							5	
0,5s					0,3s		+1,5	

четных швов e и e_1 устанавливаются при проектировании.

р ы, мм

Таблица 16

e_1 ± 1		α_1 , град		e ± 1	α , град	g_1 , не менее	b		
β , град							Номи- нал.	Пред- откл.	
89—45	91—135	Св. 90	До 90						
5		$\beta-90$	$90-\beta$	3	β	3	0	+0,8	
									+1,0
7								4	
9								5	
0,5s				5		0,3s		+1,5	

четных швов e и e_1 устанавливаются при проектировании.

Разме

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
Т5			А; П	От 8 до 10
				Св. 10 до 14
				Св. 14 до 16
				Св. 16 до 18
				Св. 18 до 20
				Св. 20 до 42

Разме

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
Т6			Апш; Ппш	От 8 до 10
				Св. 10 до 14
				Св. 14 до 16
				Св. 16 до 18
				Св. 18 до 20
				Св. 20 до 42

ры, мм



Таблица 17



e , не более	β_1 , град	α_1 , град	b		g	
			Номина.	Пред. откл.	Номина.	Пред. откл.
91—134						
$1,3s+7$		$\alpha-(\beta-90)$	2	± 2	4	± 2
					5	
					6	
					7	

ры, мм

Таблица 18

e , не менее	β , град	α_1 , град	e_1 ± 1	b		g	
				Номина.	Пред. откл.	Номина.	Пред. откл.
91—134							
$1,3s+6$		$\alpha-(\beta-90)$	5	2	± 2	4	± 2
			6			5	
			7			6	
			8				
			9				
			10			7	

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T7			A; П	От 16 до 18 Св. 18 до 22 Св. 22 до 26 Св. 26 до 30 Св. 30 до 36 Св. 36 до 40	$\frac{s-4}{2}$

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
T7			Апш; Пшш	От 16 до 20 Св. 20 до 24 Св. 24 до 28 Св. 28 до 34	$\frac{s-3}{2}$

		Разме			
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
Т8			А; П	От 16 до 18	$\frac{s-4}{3}$
				Св. 18 до 22	
Св. 22 до 24					
Св. 24 до 26					
Св. 26 до 28					
Св. 28 до 34					
Св. 34 до 40					

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно

Разме

		Разме			
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s	h
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
Т8			Апш; Ппш	От 16 до 18	$\frac{s-4}{3}$
				Св. 18 до 22	
Св. 22 до 24					
Св. 24 до 26					
Св. 26 до 28					
Св. 28 до 34					
Св. 34 до 40					

Примечание. При полуавтоматической сварке притупление равно

ры, мм

Таблица 21

e				e_1				α_1	α_2	α_1	α_2	b	$g=g_1$
не более								град					
β , град													
101-105	79-75	106-110	74-70	101-105	79-75	106-110	74-70	Св. 90	До 90	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
0,8s+5		0,6s+6		s+8		1,2s+5		α+(β-90)	α-(β-90)	α-(90-β)	α+(90-β)	0	±1,5
						1,3s+6							
													±2

$$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{3}$$

ры, мм

Таблица 22

e				e_1	g_1	α_1	α_2	α_1	α_2	b	g				
не более						град									
β , град															
101-105	79-75	106-110	74-70	101-105	79-75	106-110	74-70	101-110	79-70	Св. 90	До 90	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
0,8s+5		0,6s		s+5		1,2s+5		3	α+(β-90)	α-(β-90)	α-(90-β)	α+(90-β)	1,5	±1,5	6
						1,3s+6									
								5							±3

$$3 \pm 1 \text{ мм и } h = \frac{s-3}{3}$$

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	s
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения		
Т9			А; П	От 30 до 40
				Св. 40 до 50
				Св. 50 до 55
				Св. 55 до 60

р.ы, мм

Таблица 23

$e = e_1$ ± 2		α_1	α_2	α_1	α_2	b		$g = g_1$	
		град							
		β , град							
91—105	89—75	Св. 90		До 90		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
0,7s								6	
								7	
0,6s		$(20 \pm 2) - (\beta - 90)$	$(20 \pm 2) + (\beta - 90)$	$(20 \pm 2) - (90 - \beta)$	$(20 \pm 2) + (90 - \beta)$	0	+1	8	$\neq 2$

5. Подварочный шов и подварку корня швов сварных соединений типов У2, У4, У5, У6, Т2, Т4, Т6, Т7, Т8 выполняют любыми способами дуговой сварки с соблюдением требований к конструктивным элементам швов сварных соединений для выбранного способа сварки.

6. В швах сварных соединений типов У1 и У3 стальная подкладка может быть съемной или остающейся.

7. Конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва сварного соединения выбираются по толщине s .

8. Допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга не более:

0,5 мм — для кромок толщиной до 4 мм;

1,0 мм — для кромок толщиной 4—10 мм;


0,1 s , но не более 3 мм — для кромок толщиной более 10 мм.

9. Предельные отклонения подварочных швов сварных соединений от номинальных размеров, указанных на чертежах, должны соответствовать:


± 1 мм — при e_1 или $g_1 < 6$ мм;

$\pm 1^2$ мм — при e_1 или $g_1 \geq 6$ мм.

10. При неодинаковой толщине кромок, свариваемых под углом $\beta = 179-160^\circ$, на кромке, имеющей большую толщину, должен быть скос с одной или двух сторон длиной $l = 5(s_1 - s)$ — при одностороннем превышении кромок и длиной $l = 2,5(s_1 - s)$ — при двустороннем превышении кромок до толщины тонкой кромки s , как указано на черт. 1, 2.



Черт. 1



Черт. 2

При разности в толщине свариваемых кромок, не превышающей величин, указанных в табл. 24, подготовка кромок под сварку должна производиться так же, как для кромок одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры выполненного шва сварного соединения выбираются по большей толщине.

Таблица 24

Толщина кромки s	Разность толщин s_1-s , не более
2—3	1
4—30	2
32—40	4
Свыше 40	6

11. При переменном угле сопряжения деталей шов делится на участки и каждый участок сопрягаемых элементов выполняется в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *В. М. Смирнова*

Сдано в наб. 13.04.93. Подп. к печ. 13.09.93. Усл. п. л. 2,33. Усл. кр.-отт. 2,33.
Уч.-изд. л. 1.90. Тираж 1296 экз. С 608

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1019